







技术要求

1、表面无飞边，缩水，气泡等缺陷，未注圆角及拔模斜度按3D图；
2、未注尺寸公差按IT13级。
3、顶针不能放置在定位柱下表面。

出光角度范围		透过率	
最小K值		点胶类型	
模具等级		备　注	

序号	更改标记	更改内容	更改日期	签名	序号	更改标记	更改内容	更改日期	签名
2					4				
1					3				

光学设计			HK 4合1-90度工矿灯透镜	HK-50@10-90-5050-20-1g-4 1.01.6868	
结构设计				图纸数目	数　量	重　量
审　核				2		
审　定			材料：　PC	CDHK	